


Hochwasserschutz am Rankbach und Maisgraben und Renaturierung des Maisgrabens

Sachstand 02/2023



Gesamtlageplan



noch ausstehende Maßnahmen


Leonberger
/Bahnhofstraße

Maisgraben

Mühlgasse


Brühl

Lückenschluss




Am Lückenschluss

Verwallungen



Entlang Rankbach am Friedhof

Blocksatzmauer



Mühlgasse

Brücke/Tor Tintengasse

Erhöhung Gartenmauern



Schlossgasse


Vertiefung Delta

Anpassung Brücken

Erhöhung Gartenmauern



Leonberger / Bahnhofstraße



Vertiefung Delta

Neue Mauer

Erhöhung Gartenmauern

Brühl am Rankbach

Blocksatzmauer


Fluttor

Weganhebung mit Verwallung


Verwallung

Aufweitung Rankbach

Übergang zur Brücke




Änderung Überfahrt zu Hochwasserschutztor



Mauer statt Verwaltung

Gestattung




Grunderwerb




STADT RENNINGEN


Kleinere Anpassungen für die Überfahrt im Bereich Krautgärten



Überfahrt neben Longierfläche



Übersicht Änderung Hochwasserschutzmaßnahmen Brühl




Wilhelmstraße/ Maisgraben

erhöhter Randstein/
Winkelstützmauer

Anschluss an Brücke

Blocksatz mit
Pflegeeinfahrt



neuer Wall


Furt zur Weide

Fluttur

Grasweg / Feinschotter

ehemalige Lage Maisgraben

Übersicht Fluttor statt Weganhebung



Übersicht Änderungen im Bereich Wilhelmstraße/Maisgraben

